

前輪モーターの場合



写真①

モーターへの電源供給用のケーブルが
緩むことがあります

後輪モーターの場合



写真②

一見 差し込まれているように見えても
奥までしっかり嵌め込まないと
接触不良を起こします



矢印を合わせる

